

Отчёт

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения указанные в Предписании от 23.04.2021 № 428/1/1 и Представлении от 02.06.2021 № 034184

Все нарушения требований пожарной безопасности, выявленные инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Токаревой О.А. в ходе плановой выездной проверки с 12.04.2021 по 23.04.2021 и указанные в Предписании от 23.04.2021 № 428/1/1, а также в Представлении от 02.06.2021 № 034184 устранены.

№ п/п	Нарушения, указанные в Представлении от 02.06.2021 № 034184	Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений, указанных в Представлении от 02.06.2021 № 034184.
1.	В 1м корпусе запоры на дверях эвакуационных выходов из помещений непосредственно наружу не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа.	Обеспечена возможность свободного открывания изнутри дверей эвакуационных выходов
2.	В 1м корпусе перед наружной дверью эвакуационным выходом из первого этажа непосредственно наружу не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее ширины полотна на входной двери.	Приобретены необходимые материалы и произведено обустройство горизонтальной входной площадки с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.
3.	В 1м корпусе на 3м этаже отделка пола в кабинете 133 (пом. 119 по тех. паспорту) выполнена горючим материалом (линолеум). Сертификат ПБ не представлен.	Приобретены необходимые материалы соответствующего класса пожарной опасности, имеющие Сертификат ПБ. Произведён монтаж.

№ п/п	Нарушения, указанные в Представлении от 02.06.2021 № 034184	Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений, указанных в Представлении от 02.06.2021 № 034184.
4.	В 1м корпусе на 3м этаже отделка пола в кабинете 134 (пом. 117 по тех. паспорту) выполнена горючим материалом (линолеум). Сертификат ПБ не представлен	Приобретены необходимые материалы соответствующего класса пожарной опасности, имеющие Сертификат ПБ. Произведён монтаж
5.	В 1м корпусе на 3м этаже отделка пола в кабинете 135 (пом. ПБ по тех. паспорту) выполнена горючим материалом (линолеум) Сертификат ПБ не представлен	Приобретены необходимые материалы соответствующего класса пожарной опасности, имеющие Сертификат ПБ. Произведён монтаж
6.	В 1м корпусе на 3м этаже отделка пола в кабинете 137 (пом. 114 по тех. паспорту) выполнена горючим материалом (линолеум). Сертификат ПБ не представлен	Приобретены необходимые материалы соответствующего класса пожарной опасности, имеющие Сертификат ПБ. Произведён монтаж
7.	В 1м корпусе на 3м этаже отделка пола в кабинете 139 (пом. 111 по тех. паспорту) выполнена горючим материалом (линолеум) Сертификат ПБ не представлен	Приобретены необходимые материалы соответствующего класса пожарной опасности имеющие Сертификат ПБ.
8.	В 1м корпусе на 3м этаже отделка пола в кабинете 140 (пом. 110 по тех. паспорту) выполнена горючим материалом (линолеум). Сертификат ПБ не представлен	Приобретены необходимые материалы соответствующего класса пожарной опасности, имеющие Сертификат ПБ. Произведён монтаж
9.	Во 2м корпусе запоры на дверях эвакуационных выходов из помещений непосредственно наружу не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа.	Обеспечена возможность свободного открывания изнутри дверей эвакуационных выходов
10.	В 3м корпусе варочный цех на 1м этаже (пом. 29 по тех. паспорту) не оборудован извещателями АПС.	Оборудован извещателями АПС
11.	В 3м корпусе на 1 м этаже на лестнице эвакуационного выхода отсутствуют ограждения с поручнями при высоте лестницы более 45 см (фактически 73см.).	Установлено ограждение
12.	В 4м корпусе запоры на дверях эвакуационных выходов из помещений непосредственно наружу не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа.	Приобретены необходимые для устранения нарушений материалы. Произведён монтаж.
13.	В 4м корпусе на 3м этаже кабинет (пом. 28 по тех. паспорту) не оборудовано извещателями АПС,	Оборудован извещателями АПС

№ п/п	Нарушения, указанные в Представлении от 02.06.2021 № 034184	Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений, указанных в Представлении от 02.06.2021 № 034184.
14.	В 4м корпусе на 3м этаже кабинет (пом. 34 по тех. паспорту) не оборудовано извещателями АПС.	Оборудован извещателями АПС
15.	В 4м корпусе на 3м этаже кабинет (пом. 15 по тех. паспорту) не оборудовано извещателями АПС.	Оборудован извещателями АПС
16.	В 4м корпусе на 3м этаже кабинет (пом. 21 по тех. паспорту) не оборудовано извещателями АПС.	Оборудован извещателями АПС
17.	В 4м корпусе на 2м этаже кабинет (пом. 38 по тех. паспорту) не оборудовано извещателями АПС.	Оборудован извещателями АПС
18.	Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ), утверждаемый руководителем организации.	Совместно с обслуживающей организацией разработан и утверждён у директора МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска» регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты

И.о. директора



А.А. Ломков